



Technology-Service-Support

Ingeniería Vecsa S.A. de C.V.
Dirección; Jose Peón Contreras 122 bis,
2, Col. Obrera, Delegación, Cuauhtémoc,
CP. 06800, CDMX, México

e-mail: ventas@ivecsa.com.mx
soporte.tecnico@ivecsa.com.mx

www.ivecsa.com.mx

REPORTE DE SERVICIO NUMERO:
1209192

FECHA:12/Septiembre/2019

INSTITUTO: UAAAN
DIRECCION: Saltillo, Coahuila
DEPARTAMENTO: Laboratorio
TELEFONO:

TIPO DE SERVICIO

- Póliza
Diagnostico
Garantía
Mnto Prev/Correct.
Validación/Verificación
Calibración

NOMBRE DEL CLIENTE: Dra. Yisa Ochoa
E-MAIL: yisa8a@yahoo.com
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO: 12/septiembre/ 2019

Table with 2 columns: EQUIPO, DESCRIPCION DEL SERVICIO Y/O DIAGNOSTICO. Row 1: Autoclave, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO AUTOCLAVE...

OBSERVACIONES: MODELO AESA MO V 300 NS: 1363

INGENIERO DE SERVICIO: Oscar Vega
AUTORIZADO/REVISADO POR:

Ingeniería Vecsa, S.A. de C.V.