



Technology-Service-Support

Ingeniería Vecsa S.A. de C.V.  
Dirección; Jose Peón Contreras 122 bis,  
2, Col. Obrera, Delegación, Cuauhtémoc,  
CP. 06800, CDMX, México

e-mail: [ventas@ivecsa.com.mx](mailto:ventas@ivecsa.com.mx)  
[sosporte.tecnico@ivecsa.com.mx](mailto:sosporte.tecnico@ivecsa.com.mx)

[www.ivecsa.com.mx](http://www.ivecsa.com.mx)

REPORTE DE SERVICIO NUMERO:  
**1209193**

FECHA:12/Septiembre/2019

INSTITUTO: UAAAN  
DIRECCION: Saltillo, Coahuila  
DEPARTAMENTO: Laboratorio  
TELEFONO: \_\_\_\_\_

TIPO DE SERVICIO

- Póliza
- Diagnostico
- Garantía
- Mnto Prev/Correct.
- Validación/Verificación
- Calibración

NOMBRE DEL CLIENTE:

E-MAIL:

FECHA DE TERMINO DE SERVICIO:

Dra. Yisa Ochoa

[yisa8a@yahoo.com](mailto:yisa8a@yahoo.com)

12/septiembre/ 2019

EQUIPO	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y/O DIAGNOSTICO
<b>TERMOCICLADOR DE GRADIENTE THERMO.</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TERMOCICLADOR, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTE DE ALIMENTACION, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS, REVISION Y LIMPIEZA DE COMPONENTE DE CALOR (TAPA CALIENTE Y BLOQUE DE 96), LIMPIEZA GENERAL AL EQUIPO.  NOTA: EQUIPO QUEDO FUNCIONANDO AL 100%, <b>NO SE RECOMIENDA USAR AMBOS TERMOCICLADORES AL MISMO TIEMPO CONECTADOS AL REGULADOR VOGAR.</b>

OBSERVACIONES: MODELO: MAXYGEN GRADIENT THERM-1000, NS: 090802

INGENIERO DE SERVICIO: **Oscar Vega**

AUTORIZADO/REVISADO POR:

**Ingeniería Vecsa, S.A. de C.V.**

Teléfonos de Servicio: **+52 1 5569641344 5569641691**