



No. Solicitud: 1233 Fecha: Abril 30, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Jefatura Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- Albañilería
- Pintura
- Fontanería
- Tabla Roca
- Carpintería

- Herrería
- Electricidad
- Teléfonos
- Equipo de Oficina
- Equipo de Laboratorio

- Limpieza
- Abastecimiento de Agua
- Cerrajería
- Jardinería
- Otros

Desperfecto de falla o daño en equipo: Checar lavabos de los sanitarios de los hombres se tira el agua
 Edificio de Fitomejoramiento

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
 Firma Solicitante


Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
 Jefe del Departamento de Fitomejoramiento



DEWISSELU
Nombre Recibido en Mito.



1325



No. Solicitud: _____

Fecha: Mayo 8, 2018

Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento:	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
<u>Fitomejoramiento</u>						
Nombre del Solicitante: <u>Dr. Alfonso López Benítez</u>						

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Limpieza |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <input checked="" type="checkbox"/> Electricidad | <input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua |
| <input type="checkbox"/> Fontanería | <input type="checkbox"/> Teléfonos | <input type="checkbox"/> Cerrajería |
| <input type="checkbox"/> Tabla Roca | <input type="checkbox"/> Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> Jardinería |
| <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio | <input type="checkbox"/> Otros |

Desperfecto de falla o daño en equipo: Reparación de abanico extractor del invernadero # 7

Dr. Alfonso López Benítez
Firma Solicitante



Nombre Recibido en Mto.

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento





No. Solicitud: 942 Fecha: Marzo 20, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Alfonso López Benitez

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros

Desperfecto de falla o daño en equipo: Reparación de la bomba alimentadora de la cortina humeda del invernadero # 7

Dr. Alfonso López Benitez
Firma/ Solicitante

Dr. Victor Manuel zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mtto.

RECIBIDO

21 MAR 2018

AREA DE MANTENIMIENTO

Denisseh
Nombre Recibido en Mtto.

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 941

Fecha: Marzo 20, 2018

Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento:	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Fitomejoramiento						
Nombre del Solicitante: <u>Dr. Alfonso López Benítez</u>						

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Mantenimiento y calibrage de calentadores en invernadero # 7

Sello de Recibido Mto.

Dr. Alfonso López Benítez
Firma Solicitante

Dr. Victor Manuel zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Denisse
Nombre Recibido en Mto.

U.A.A.A.N.
RECIBIDO
21 MAR 2018

ÁREA DE MANTENIMIENTO





No. Solicitud: 1040 Fecha: Abril 10, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Alfonso López Benitez

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input checked="" type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Cortar estacas de madera de 40 cm.


 Dr. Alfonso López Benitez
 Firma Solicitante


 Nombre Recibido en Mito. DEVISSER

Dr. Víctor Manuel zamora Villa
 Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 1076 Fecha: Abril 12, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Limpieza |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <input checked="" type="checkbox"/> Electricidad | <input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua |
| <input type="checkbox"/> Fontanería | <input type="checkbox"/> Teléfonos | <input type="checkbox"/> Cerrajería |
| <input type="checkbox"/> Tabla Roca | <input type="checkbox"/> Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> Jardinería |
| <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio | <input type="checkbox"/> Otros _____ |

Desperfecto de falla o daño en equipo: Cambiar lámparas (cuatro) pasillo del Edificio de Fitomejoramiento Planta Baja

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mto.
RECIBIDA
 16 ABR 2018
 AREA DE MANTENIMIENTO

Nombre Recibido en Mto. D. ENISELI

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO

*Des p. am
Dr. vict*



No. Solicitud: 1075 Fecha: Abril 12, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Victor Manuel Zamora Villa

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Limpieza |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <input type="checkbox"/> Electricidad | <input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua |
| <input type="checkbox"/> Fontanería | <input type="checkbox"/> Teléfonos | <input type="checkbox"/> Cerrajería |
| <input type="checkbox"/> Tabla Roca | <input type="checkbox"/> Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> Jardinería |
| <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio | <input checked="" type="checkbox"/> Otros <u>X</u> |

Desperfecto de falla o daño en equipo: Control de roedores para los meses de abril, mayo y junio 2018

Dr. Victor Manuel Zamora Villa
 Firma Solicitante

Dr. Victor Manuel zamora Villa
 Jefe del Departamento de Fitomejoramiento



Denisse
 Nombre Recibido en Mto.





Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Solicitud de Mantenimiento

Código
F 6.16

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud: 1074 Fecha: Abril 10, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Victor Manuel Zamora Villa

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Limpieza |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <input type="checkbox"/> Electricidad | <input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fontanería | <input type="checkbox"/> Teléfonos | <input type="checkbox"/> Cerrajería |
| <input type="checkbox"/> Tabla Roca | <input type="checkbox"/> Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> Jardinería |
| <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio | <input type="checkbox"/> Otros _____ |

Desperfecto de falla o daño en equipo: Reparación de la bomba y cambio de pichanca del algibe y heidroneumático
que alimenta el Edificio de Fitomejoramiento

Dr. Victor Manuel Zamora Villa
Firma Solicitante

Dr. Victor Manuel zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento



Denisse
Nombre Recibido en Mto.

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 801 Fecha: Marzo 8, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____


Desperfecto de falla o daño en equipo: _____
 Fumigación, control de roedores, y limpieza de bodegas del Dpto. de
Fitomejoramiento

Dr. Víctor Manuel zamora Villa
Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mto.
RECIBIDO
 08 MAR 2018
 AREA DE MANTENIMIENTO

Nombre Recibido en Mto. Denisse



DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: _____

Fecha de Falla: 31 de enero, 2018

Área y/o Departamento: Fitomejoramiento

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Nombre del Solicitante: Dr. Jorge Raúl González Domínguez

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input checked="" type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Abrir puerta cubículo Dr. Jorge González Domínguez
Edificio de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mto.

Dr. Jorge Raúl González Domínguez
Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel Zapora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Nombre Recibido en Mto. _____



No. Solicitud: _____

Fecha: 31 de enero, 2018

Área y/o Departamento: Fitomejoramiento

Fecha de Falla:

Nombre del Solicitante: Dr. Jorge Raúl González Domínguez

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- Albañilería
- Pintura
- Fontanería
- Tabla Roca
- Carpintería

- Herrería
- Electricidad
- Teléfonos
- Equipo de Oficina
- Equipo de Laboratorio


- Limpieza
- Abastecimiento de Agua
- Cerrajería
- Jardinería
- Otros

Desperfecto de falla o daño en equipo:

Abrir puerta cubículo Dr. Jorge González Domínguez
Edificio de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mtto.

Dr. Jorge Raúl González Domínguez
Firma Solicitante



Nombre Recibido en Mtto.

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Solicitud de Mantenimiento

Código
F 6.16

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud: 260 Fecha: 23 de enero, 2018
 Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento:	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Fitomejoramiento						
Nombre del Solicitante: <u>Dr. Froylan Rincón Sánchez</u>						


Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Limpieza |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <input type="checkbox"/> Electricidad | <input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua |
| <input type="checkbox"/> Fontanería | <input type="checkbox"/> Teléfonos | <input type="checkbox"/> Cerrajería |
| <input type="checkbox"/> Tabla Roca | <input type="checkbox"/> Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> Jardinería |
| <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio | <input checked="" type="checkbox"/> Otros |

Desperfecto de falla o daño en equipo: Revisión y mantenimiento de compresor en el cuarto frío en el área de Bodegas de Fitomejoramiento

Dr. Froylan Rincón Sánchez
Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento



DEWISSE
Nombre Recibido en Mtto.

DEPARTAMENTO DE ÁREA DE MANTENIMIENTO
FITOMEJORAMIENTO



Solicitud de Mantenimiento

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud: 261 Fecha: 23 de enero, 2018
 Fecha de Falla: _____
 Área y/o Departamento: Fitomejoramiento
 Nombre del Solicitante: Dra. Susana Gómez Martínez

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input checked="" type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Instalar estante de madera en la oficina de la Dra. Suana Gómez Mtz
Edificio de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mtto.

Dra. Susana Gómez Martínez
Firma Solicitante

Dr. Victor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Denisseh
Nombre Recibido en Mtto.

RECIBIDO
23 ENE 2018
AREA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 542 Fecha: Febrero 19, 2018
 Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento: Fitomejoramiento

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Nombre del Solicitante: Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Cambiar lámpara del baño de mujeres Ed. de Fitomejoramiento

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
 Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
 Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mtto:

U.A.A.A.N.

RECIBIDO

TERRA FEB 2018

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Denisse
 Nombre Recibido en Mtto.

DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 541

Fecha: Febrero 19, 2018

Fecha de Falla:

Área y/o Departamento: Fitomejoramiento

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Nombre del Solicitante: Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Marque con una X el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros

Desperfecto de falla o daño en equipo: Cambiar 4 lámpara del pasillo Ed. de Fitomejoramiento

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Firma Solicitante

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

Sello de Recibido Mttto.
U.A.A.A.N.
RECIBIDO
19 FEB 2018
AREA DE MANTENIMIENTO

Nombre Recibido en Mttto. Denisse Gu

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO



No. Solicitud: 365 Fecha: 30 de enero, 2018

Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento: Fitomejoramiento Lab. de Fitoquímica

Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema

Nombre del Solicitante: Dra. Diana Jasso Cantú

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input checked="" type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: Reparación de la línea general de agua y tinácos del Edificio de Fitomejoram.

Firma Solicitante: _____

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa
Jefe del Departamento de Fitomejoramiento

U.A.A.A.N.
Sello de Recibido Mtto.
RECIBIDO
30 ENE 2018
AREA DE MANTENIMIENTO

Nombre Recibido en Mtto. DENISSE G

DEPARTAMENTO DE
FITOMEJORAMIENTO