

DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA

**LABORATORIO
DE
ECOLOGIA**

**Encargado del Área de ECOLOGIA
M.C. LEOPOLDO ARCE GONZALEZ**

**Responsable Técnico
T.A. GUADALUPE OYERVIDES RAMOS**



Laboratorio de ecología

Informe actualizado del laboratorio

El laboratorio de ecología cuenta con un espacio de 91m² (13m X 7m).

Tiene 4 mesas de laboratorio de 1.5 mX4m equipadas con un lavabo y un gabinete cada una, están elaboradas de concreto recubiertas con mármol.

Cada mesa tiene 4 llaves para gas y una para vacío. Los lavabos y gabinetes requieren de cambio ya que están podridas por dentro.

Tiene instaladas 8 ventadas con marco de hierro que no se pueden abrir con facilidad, requieren de un cambio. Cada ventana tiene persianas que se necesitan cambiar. Cuenta con 5 mesas laterales de concreto pegadas a la pared y debajo de ellas se acondicionaron gavetas para guardar material del laboratorio. Se tiene una puerta o salida de emergencia no acondicionada para poder abrirla en caso de una contingencia.

La regadera está instalada pero le falta una pileta para la caída del agua.

Se tienen 39 bancos de madera en buen estado.

Otros equipos

1. Pantalla de 40'' con una videocasetera
2. Cañón
3. Pantalla blanca
4. 2 credensas donde se guardan microscopios y material de cristalería
5. Germinadora

Acondicionamiento del laboratorio

1. 16 lámparas que le dan suficiente iluminación
2. Calentador (no instalado por cambio de equipo de toma de gas)
3. Falta extinguidor funcional y su mantenimiento
4. Lava ojos
5. Contactos dañados
6. Falta toma de gel antibacterial